

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: FEBRERO – 2013	Código	JVP-F-
		# de Revisión	
		Fecha de Aprobación	
		Página	12 of 16

STI Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. No. 1363

Hora Muestra Tomada: _____
Muestra Tomada Por: _____

FÓRMULARIO DE RECOLECCION DE DESECHOS

Esto certifica que la compañía Combarco/4/STI esta enviando desechos no tóxicos: _____ de acuerdo con STI, ambas partes, en acuerdo con las regulaciones locales.

Fecha: 19/2/13 Ubicación(es): Mar Port Catamaran #2
 Hora de Inicio: 12:00 Hora Final: 17:30
 Nombre del Barco: AURORA Agente: STI
 Numero Marítimo: GL-702023 Direccion: 741A 15LFE
 Correo Electronico: _____ Numero Telefonico: 60707946
 Correo Electronico: _____

Desechos Líquidos Recolectados (Por Galones)

Sludge	Agua Aceitosa	Slips	Aceite Sodio	Desechos Mezclados	Diesel Sodio	Otros	Total Gal.
<u>35</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>35</u>

Equipo & Personal Utilizado:

of Viaje: _____ Turnos/Nombre: _____ Identificación: _____

Camion: 689686 Descripción de Operaciones: Sludge
 Chofer: Luis M. S. 2014
 Ayudante #1: Detiene 1/16/10
 Ayudante #2: _____
 Ayudante #3: _____

Observaciones Finales: _____

(El Cliente deberá indemnizar, defender y mantener indenne a STI, su empresa matriz, afiliados, accionistas, subcontratistas, funcionarios, directores, empleados, agentes, subcontratistas, sucesores y asignados colectivamente, "Transporte de Incineración, de materiales peligrosos y/o materiales que no se conforme a partir de y en contra de cualquier y todos los partidos nulos o expirados, reales (incluyendo, sin limitación, el costo de los honorarios del abogado de defensa, la liquidación y representación), daños, responsabilidades, sanciones, multas, decretos, demandas, reclamos, causas de acción, demandas y gastos de forma accionista, que un transporte y/o material de las incineraciones de aquí en adelante pueda sufrir, incurrir, tener la responsabilidad de pagar como resultado de cualquier procedimiento de reclamación, acción o legal contra STI en relación con: (i) la oferta, el transporte, entrega o eliminación de residuos no conformes, o (ii) la clasificación, descripción, empaque, marcado y/o etiquetado de los residuos.

SI TOMARA UNA MUESTRA ANTES DE DESCARGAR CUALQUIER MATERIAL, SERA ANALIZADO Y PROTEGIDO CON CADA CARGA.

Supervisor de STI 72081230 Cliente

STI: 60707946 y 61
Se debe conservar el formulario en el Centro de Control y Control de Calidad de STI.

Certificado de STI sobre descarga de Sludge en los Catamaranes

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: FEBRERO – 2013	Código	JVP-F-
		# de Revisión	
		Fecha de Aprobación	
		Página	13 of 16


NAVES SUPPLY, S.A.
 Abastecedora de Agua e Incineración de Basura
 INFORME DEL MEDIDOR DE AGUA EN EL SITIO DE ATRAQUE

MUELLE 7
PUERTO DE BALBOA
PANAMA D. DE PANAMA
TEL.: 213-1415
FAX: 213-1489
APDO: 0810-1489
Waste Trade Center

Nº 275

NOMBRE DEL BARCO	AGENCIA	MUELLE
<i>Curro 2000</i>	<i>Cond. y Rep. 1105</i>	<i>Colon 2100</i>

AUTORIZADO POR:	INICIO DE ENTREGA DE AGUA	FIN DE ENTREGA DE AGUA
NOMBRE DEL OFICIAL O PERSONA RESPONSABLE <i>NA. KORTES GRIEN</i>	HORA: <i>9:50</i>	HORA: <i>15:31</i>
FIRMA DEL OFICIAL O PERSONA RESPONSABLE <i>[Signature]</i>	FECHA: <i>19/2/13</i>	FECHA: <i>19/2/13</i>

CUANDO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA ES AUTORIZADO POR EL AGENTE LA FIRMA DEL OFICIAL DEL BARCO NO ES NECESARIO

NUMERO DE MEDIDOR	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
TOTAL DE GALONES O TONELADAS	<i>1.5 (396.3 galones)</i>

FECHA DE LLEGADA _____
 FECHA DE SALIDA _____
 OBSERVACIONES _____

AGUAS SERVIDAS
 SERVICIO MARPOL
 ANEXO IV

Certificado de Naves Supply sobre descarga de aguas servidas en los catamaranes

10.16. Reportes de fumigación y control de plagas.

NO SE HAN DESARROLLADO ACCIONES DE FUMIGACION EN LAS EMBARCACIONES DE SERVICIO A TIERRA.

10.17. Listado con el tipo de explosivos a utilizar.

NO APLICA